

ARKINIO ŠILTNAMIO 20x40

SURINKIMO INSTRUKCIJA



Gerbiamas Pirkėjų!

Dėkojame, kad įsigijote šiltnamį, kuris buvo sukurtas specialiai statyti kaimo ir sodo sklypuose ir išsiskiria dizaino paprastumu bei patikimumu. Šiltnamio arka ir templės yra pagamintos iš uždaro, cinkuoto, kvadratinio 20 x 40 mm vamzdžio. Lankai yra 1 m arba 0,67 m atstumu vienas nuo kito. Patvarus ir lankstus kanalinis polikarbonatas užtikrins patikimą apsaugą nuo vėjo ir jūsų derliui tinkamą mikroklimatą.

Linkime malonaus ir ilgalaikio naudojimo ir tikimės, kad šis šiltnamio visiškai pateisins Jūsų lūkesčius.

EKSPLOATAVIMO SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš įrengdami šiltnamį, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Taip sutaupysite laiko ir nesugadinsite rėmo surinkimo metu. Išankstinis rėmo elementų montavimas rekomenduojamas neužveržiant varžtų jungčių, kad būtų lengva ištaisyti galimas klaidas. Surinkę visą rėmą, galiausiai priveržkite visas jungtis.

Sklypas, kuriame bus šiltnamio, turi būti lygus, be didelių žemės lygio skirtumų. Šiltnamius įrenkite ne arčiau kaip 2 m nuo pastatų ir tvorų. Saugokite šiltnamio karkasą ir polikarbonatinę dangą nuo mechaninių pažeidimų. Nekeiskite gaminio dizaino.

Atsižvelgdamas į klimato sąlygas ar šiltnamio vietą, pirkėjas turi įvertinti galimą sniego apkrovą ir šiltnamį įrengti tokioje vietoje, iš kurios būtų lengva prieiti prie šiltnamio ir karkaso. Įrengdami šiltnamį, būtinai jį įtvirtinkite į žemę.

GARANTIJA

Šiltnamio karkaso garantinis laikotarpis yra 2 metai nuo pardavimo datos. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl gaminio konstrukcinių dalių korozijos.

Garantija negalioja:

- nesant prekės pirkimo dokumento;
- jei montavimas neatitinka surinkimo instrukcijų;
- pažeidžiant gaminio eksploatacinių savybių reikalavimus;
- naudojant gaminį kitiems tikslams;
- force majeure (stichinės nelaimės) atveju;

SURINKIMO INSTRUKCIJOS:

1. Prekės aprašymas

Šiltnamiai gaminami iš cinkuotų kvadratinų vamzdžių, dangai naudojami polikarbonato lakštai.

Šiltnamiai skirti sukurti idealias sąlygas jūsų asmeniniame sklype auginti daržoves, sodinukus, gėles ar uogas.

Siekiant užtikrinti maksimalų standumą, galinis paviršius yra visiškai suvirintas, o posūkiai yra visiškai sulenkti be jokių jungiamųjų mazgų. 2 m ilgio horizontalūs elementai surenkami naudojant varžtus ir veržles (M6).

Surinkimui reikalingas raktas Nr. 10.

Šiltnamiui vėdinti kiekviename šiltnamio gale įrengiamos durys ir langas. Žiemą dangos nuimti nereikia.

2. Produkto pakuotės turinys

1 lentelė – Šiltnamio komplektacija su 0,67 m žingsniu

Nr.	Pavadinimas	4 m ilgis	6 m ilgis	8 m ilgis	10 m ilgis
1.	Priekinė ir galinė arkos su durimis ir orlaidėmis	2	2	2	2
2.	Vientisi lankai, arkos formos	5	8	11	14
3.	Pradiniai skersiniai (be smailėjančių)	5	5	5	5
4.	Kryžminiai elementai (viename gale siaurėjantys)	5	10	15	20
5.	Vyriai (durims ir langams)	8	8	8	8
6.	Varžtas M6x70 mm su poveržle ir veržle	35	50	65	80
7.	Savisriegiai sraigtai 5,5x19 (5,5x 25) mm (skirta tvirtinti polikarbonatui)	138	162	186	210
8.	Savisriegiai sraigtai 4,2x16 mm (sklęsčių, vyrių tvirtinimui)	56	56	56	56
9.	Durų kabliukas (durims tvirtinti atidarytoje padėtyje)	2	2	2	2

10.	Durų rankenų komplektas	6	6	6	6
11.	Durų atrama (trikampio formos)	2	2	2	2
12.	Ploštelė vidurinės rankenos tvirtinimui	2	2	2	2
13.	Kojos šiltnamio tvirtinimui į gruntą T formos	6	8	10	12
13.	Korinio polikarbonato lakštai 2100x6000mm	3	4	5	6

2. Produkto pakuotės turinys

2 lentelė – Šiltnamio komplektacija su 1 m žingsniu

Nr.	Pavadinimas	4 m ilgis	6 m ilgis	8 m ilgis	10 m ilgis
1.	Priekinė ir galinė arkos su durimis ir orlaidėmis	2	2	2	2
2.	Vientisi lankai, arkos formos	3	5	7	9
3.	Pradiniai skersiniai (be smailėjančių)	5	5	5	5

4.	Kryžminiai elementai (viename gale siaurėjantys)	5	10	15	20
5.	Vyriai (durims ir langams)	8	8	8	8
6.	Varžtas M6x70 mm su poveržle ir veržle	25	35	45	55
7.	Savisriegiai sraigtai 5,5x19 (5,5x 25) mm (skirta tvirtinti polikarbonatui)	122	138	154	170
8.	Savisriegiai sraigtai 4,2x16 mm (sklęščių, vyrių tvirtinimui)	56	56	56	56
9.	Durų kabliukas (durims tvirtinti atidarytoje padėtyje)	2	2	2	2
10.	Durų rankenų komplektas	6	6	6	6
11.	Durų atrama (trikampio formos)	2	2	2	2
12.	Ploštelė vidurinės rankenos tvirtinimui	2	2	2	2
13.	Kojos šiltnamio tvirtinimui į gruntą T formos	6	8	10	12
14.	Korinio polikarbonato lakštai 2100x6000mm	3	4	5	6

Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus be įspėjimo vartotojui.

3. Bendrosios polikarbonato lakštų montavimo taisyklės

Polikarbonato lakštai pritvirtinami prie rėmo, naudojant stogo dangos varžtus su gumine poveržle.

Polikarbonato lakštų tvirtinimo savisriegiais taškai yra pažymėti ant rėmo detalių. Pačiame polikarbonate, atsižvelgiant į šiluminį plėtimąsi, skylės turi būti 2 mm didesnės už savisriegio varžto skersmenį. Montuodami nepriveržkite savisriegio varžto, palikdami nedidelį tarpą ties „mažo laisvo judėjimo“ padėtimi.


Polikarbonatas, turintis apsauginį sluoksnį nuo ultravioletinių spindulių, montuojamas būtinai su apsauginiu sluoksniu (į saulę). Todėl montuojant nepamirškite pasitikrinti, kurioje lakšto pusėje yra apsauginis sluoksnis (atkreipkite dėmesį į atitinkamus ženklus ant lakštų).

Polikarbonato lakštai pjaunami specialiu konstrukciniu peiliu arba siaurapjūkliu su metaline dilde su mažu danteliu.

Baigę montuoti polikarbonato lakštus, nedelsdami nuimkite apsauginę plėvelę nuo lakšto paviršiaus.

4. Surinkimo eiga

1 žingsnis. Galinio elemento padengimo polikarbonatu seka.




1 pav. Polikarbonato pjovimo schema

Visų pirma, polikarbonatas montuojamas šiltnamio galuose. Dviems šiltnamio galams reikės vieno polikarbonato lakšto, kurio standartinis dydis yra 6 x 2,1 m.

Patogumui galai uždengiami atskirai, kol šiltnamius bus visiškai sumontuotas. Tam sumontavus šiltnamio galus reikia pastatyti ant lygaus horizontalaus paviršiaus, duris ir langą įkišti į durų angą, ant viršaus uždėti polikarbonato lakštą, kaip parodyta 1 pav., ir pritvirtinti stogo dangos varžtais


naudojant guminę poveržlę. Tuo pačiu metu polikarbonatas tvirtinamas ir prie galo, ir prie durų bei lango. Apkarpykite polikarbonatą išilgai galo krašto. Ant galo uždėkite polikarbonato lakštą, kaip parodyta 2 paveiksle. Polikarbonato kamera turi būti pastatyta vertikaliai. Išlygiuokite ją iš visų pusių ir pritvirtinkite varžtais ant galinių dalių pagal įgilintas skyles. Iškirpkite polikarbonatą tiksliai išilgai lanko.



2 pav. Polikarbonato pjovimo schema


Dėmesio! Kiekviename pjovimo etape atidžiai stebėkite likusio polikarbonato gabalo matmenis, kad išvengtumėte trūkumo!

Panašiai uždenkite likusį priekinį paviršių (3 pav.). Pritvirtinkite savisriegiais varžtais ir nupjaukite lanką.




3 pav. Polikarbonato pjovimo likusiose šiltnamio galų dalyse schema

Sumontuokite vyrius, sklėsčius ir kabliukus ant durų. Visi elementai yra pritvirtinti prie polikarbonato išorės (4 pav.).



4 pav. – jungiamųjų detalių tvirtinimo schema



Horizontaliuose ir vertikaliuose lango ir durų kraštuose padarykite plyšius, kad jie atsidarytų.

Durų kabliukai turi būti sumontuoti taip, kad jais būtų galima užfiksuoti duris atidarytoje padėtyje.

Dėmesio! Tarpai tarpduryje, taip pat tarp durų ir langų apkaustų, daromi tik po to, kai polikarbonatas yra pritvirtintas prie galų, o prie jo pritvirtinta furnitūra. Polikarbonatą griežtai draudžiama tvirtinti ir pjauti išilgai kontūro ant kiekvienų durų ir ventiliacijos angos atskirai nuo galo – tokiais atvejais vėlesnio tvirtinimo furnitūros metu susidaro tarpeliai, neleidžiantys šiltnamio efekto šiltnamyje.


2 žingsnis. Rėmo surinkimas.

Prieš surenkant karkasą, šiltnamio galai jau turi būti padengti polikarbonatu. Galai ir tarpiniai lankai yra sujungti vienas su kitu 5 eilėmis jungiamųjų elementų (skersinių), naudojant varžtus, poveržles ir veržles pagal išgręžtas skylės.

Prisukite M6 surinktą galą su pradiniais skersiniais pagal gale išgręžtas skylutes (6 pav.).

Prisukite arką prie pradinių skersinių taip, kad skersiniai būtų po arka, šiltnamio viduje.

Prijunkite pradinius skersinius prie skersinių, kurių viename gale yra jungiamieji kampai, naudodami prijungimo metodą. Užsukite kitą galą (4m šiltnamiui). Norėdami šiltnamį prailginti 2 m, naudokite prailginimo komplektą.



6 pav. - šiltnamio rėmo skersinių ir lankų tarpusavio padėtis (6 m ilgio šiltnamio pavyzdyje, vaizdas iš šono).

3 žingsnis. Rėmo padengimas koriniu polikarbonatu.

Polikarbonato lakštas tvirtinamas prie šiltnamio viršaus, galutinai sumontavus šiltnamio karkasą. Pirmiausia reikia montuoti kraštinius lakštus, o po to vidurinius, o lakštus išdėstyti taip, kad lenkimas būtų tik išilgai kanalo linijų. Įdėkite lakštus taip, kad jie būtų bent 5 cm už lankų.


Dėmesio! Nepamirškite nuimti pakavimo juostos nuo abiejų lapo pusių!

4 žingsnis. Šiltnamio įrengimas.

Prieš pradėdami dirbti, turite kruopščiai išlyginti plotą, kuriame stovės šiltnamio. Įkiškite įžeminimo grandines į lankus (per vieną lanką 1 m žingsniui, per du lankus 0,67 m žingsniui) ir galus iš abiejų pusių (7 pav.). Dėmesio! Būtinai pritvirtinkite kojeles savisriegiu varžtu ir veržle.

Padarykite įdubimus žemėje po dirvožemio ašmenimis, kad jie visiškai apsemtų. Surinktą šiltnamį nustatykite taip, kad apatinės skersinių eilės būtų lygiai su žeme, o polikarbonato kojelės ir kraštas


liktų žemėje. Tada kastuvu užpildykite įdubas žeme. Šiltnamiui įrengti galite naudoti ir medinį karkasą arba betoninį pamatą.



Dėl nuolatinio šiltnamio modernizavimo gamintojas pasilieka teisę keisti dizainą iš anksto nepranešęs vartotojui.

Produktams netaikomas privalomas sertifikavimas.

Gaminys skirtas privačiam, o ne viešam (komerciniam) naudojimui.



ŠILTNAMIŲ PRIEDAI

Automatinė lango uždarymo sistema:

- Šiltnamio lango uždarymo sistema, kuri automatiškai atidaro/uždaro langą, priklausomai nuo šiltnamio temperatūros
- Papildomai gali būti montuojama orlaidė ant šiltnamio stogo.
- Pradinė atidarymo temperatūra: $+17 + 25^{\circ}\text{C}$.



Automatinė lango uždarymo sistema

- Maksimalus lango atidarymas, kai temperatūra $+30^{\circ}\text{C}$. Gali pakelti langą iki 7 kg.
- Maksimalus lango atidarymas - 45 cm.

Plastikinis bortelis ir korys

- Plastikiniai bortai Plastbort pagaminti iš antrinės HDPE medžiagos, atsparios UV, ekologiški, lankstūs, bet tvirti, nes skirti gerbūvio tvarkymui ir statyboms. Patogūs transportuoti net ir lengvuoju automobiliu. Matmenys: ilgis – 100 cm, plotis – 8 cm, aukštis – 8 cm.

Plastikinių bortų paskirtis:

- šiltnamių takelio atskyrimui,
- trinkelio pakraščiams sutvirtinti, vietoj betoninio borto;
- gėlynų, alpinariumų atskyrimui nuo vejų;
- dekoratyvinių lauko baseinų dugno guminės dangos kraštinių užfiksavimui;
- parkų, kaimo turizmo takų įrengimui.

Plastikinis bortelis



Korys



Laistymo sistema šiltnamiams, skirta 20 augalų.

- Naudojamas skystis - švarus vanduo.
- Vandens pajungimas - kranas su sriegiu.
- Max vandens temperatūra - max 40 °C.

Lentynėlė



Laistymo sistema



Metalinė juosta polikarbonato tvirtinimui



Plieninė juosta polikarbonatinių plokščių tvirtinimui. Matmenys: Plotis 2 cm, bendras ilgis 6 m.

Eksplotacijos reikalavimai

- 9.1. Dėl vėjo gūsių reikia priveržti atlaisvintas tvirtinimo veržles arba pakeisti tvirtinimo detales.
- 9.2. Šiltnamį draudžiama statyti arčiau kaip 3 m prie kapitalinių pastatų (tvorų, medžių ir pan.)
- 9.2. Draudžiama naudoti atvirą ugnį šalia šiltnamio.
- 9.3. Šiltnamį saugoti nuo mechaninio poveikio.
- 9.4. Pamatas šiltnamiui nebūtinai.
- 9.5. Nuo drėgmės poveikio cinkuoti profilių paviršiai gali įgauti balkšvą spalvą.
- 9.6. Polikarbonato galus rekomenduojama uždaryti uždarymo profiliais.
- 9.7. Orlaidės, sandarinimo juostos, uždarymo profiliai, automatinė uždarymo – atidarymo sistemos, laistymo sistemos, įtempimo juostos ir montavimo darbai bei pristatymas į gaminio kainą neįeina.
- 9.8. Montuojant šiltnamį būtina naudoti asmenines apsaugos priemones (darbo pirštines, akinius ir pan.).
- 9.9. DĖMESIO! Šiltnamio konstrukcijoje gali būti aštrių kampų.
- 9.10. Negalima naudoti sieros dūmadėžių ar kitų cheminių medžiagų, kurios kenkia metalinėms ir plastikinėms šiltnamio konstrukcijoms!

Gamintojas UAB „Euroliuksas“
Mob. +370 657 99465

