

POLIKARBONATO JUOSTOS ŠILTNAMIUI (4 mm)

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Ši pamatinė juosta skirta šiltnamio apatinės dalies sandarinimui, apsaugai nuo piktžolių, vėjo ir purvo. Ji padeda išlaikyti šilumą ir suteikia konstrukcijai estetišką, užbaigtą išvaizdą.

KOMPLEKTACIJA

- **Polikarbonato lapai:** 4 mm storio
 - **Tvirtinimo elementai:** varžtai pridėti komplekte.
-

MONTAVIMO ŽINGSNIAI

1 ŽINGSNIS: Lapų pjaustymas

Gautus polikarbonato lapus reikia susipjaustyti išilgomis, **0,25 m** pločio juostomis. Iš vieno lapo gausite **4 paruoštas juostas**.

Pjaustymo schema (1 lapas = 4 juostos):

- Lapo ilgis: **1,99 m**
- Lapo plotis: **1,0 m** (padalinama į keturias dalis po 0,25 m)

Patarimas: Pjauti galite paprastu statybiniu peiliuku.

2 ŽINGSNIS: Tvirtinimas

Paruoštas 0,25 m pločio juosteles glaudžiamie prie apatinio šiltnamio rėmo iš **IŠORINĖS** pusės.

- Naudokite pridėtus varžtus.
 - Juostas tvirtinkite taip, kad jos uždengtų tarpą tarp šiltnamio rėmo ir žemės paviršiaus.
-

REIKIAMAS KIEKIS PAGAL ŠILTNAMIĮ

- **3 x 4 m šiltnamiui:** reikia 2 lapų.
- **3 x 6 m šiltnamiui:** reikia 2 lapų.
- **3 x 8 m šiltnamiui:** reikia 3 lapų.